

**ГОСТ 8713—79**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т**

---

# **СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
И РАЗМЕРЫ**

**Издание официальное**



**Москва  
Стандартинформ  
2007**

**к ГОСТ 8713—79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (см. Издание (октябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3; Издание (январь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, 3)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4. Таблица 35. Графа «g. Пред. откл.»	$\pm 1,0$ $- 2,0$	$+ 1,0$ $- 2,0$
Таблица 49. Графа «e. Пред. откл.»	$\pm 4$ $- 8$	$+ 4$ $- 8$
	$\pm 4$ $- 11$	$+ 4$ $- 11$

(ИУС № 6 2007 г.)

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.  
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ****Основные типы, конструктивные элементы и размеры****ГОСТ  
8713—79**

Flux welding. Welded joints.

Main types design elements and dimensions

МКС 25.160.40  
ОКП 06 0200 0000**Дата введения 01.01.81**

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых сваркой под флюсом, и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки под флюсом:

АФ — автоматическая на весу;

АФф — автоматическая на флюсовой подушке;

АФм — автоматическая на флюсомедной подкладке;

АФо — автоматическая на остающейся подкладке;

АФп — автоматическая на медном ползуне;

АФш — автоматическая с предварительным наложением подварочного шва;

АФк — автоматическая с предварительной подваркой корня шва;

МФ — механизированная на весу;

МФо — механизированная на остающейся подкладке;

МФш — механизированная с предварительным наложением подварочного шва;






МФк — механизированная с предварительной подваркой корня шва.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. Основные типы сварных соединений приведены в табл. 1, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.





С. 2 ГОСТ 8713—79

Таблица 1

Тип соединения	Форма пологотяжелой кромки	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Условные обозначение сварного соединения
			Приготовленных кромок	сварного шва	
С отбортовкой кромок	Односторонний	Стыковое			C1
					C47
					AФ; МФ
					2,0—12,0
					1,5—3,0
	Двусторонний	Стыковое			C4
					AФМ
					2,0—10,0
					3,0—12,0
					5,0—20,0
Без скоса	Кромок	Стыковое			AФ; МФ
					2,0—12,0
Без скоса	Кромок	Двусторонний			AФ; МФ
					2,0—12,0









ГОСТ 8713—79 С. 3

Продолжение табл. I





Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма попечного сечения		Условное обозначение сварного соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва		
Стыковое	Без скоса кромок	Двусторонний			AФ29	
	Без скоса кромок с последующей строгкой				AФ30	
	Односторонний				AФ49	
					AФ10	
					AФ50	
	Со скосом одиной кромки	Двусторонний			AФ11	
					AФ12	

**С. 4 ГОСТ 8713—79**

*Продолжение табл. I*


Тип соединения	Форма подготавливаемых кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условные обозначения спаренного соединения
			изогнутых кромок	сварного шва		
Стыковое	С криволинейным скосом одной кромки	Односторонний			AФр	16,0—50,0
					C31	
					C32	
	С ломанным скосом одной кромки	Двусторонний			AФ	20,0—30,0
					C15	
	С двумя симметричными скосами одной кромки				AФр	8,0—24,0
Со скосом кромок	Односторонний				AФм	12,0—30,0
					AФо; МФо	8,0—30,0
						C19

Продолжение табл. I




Тип соединения	Форма подготавливаемых кромок	Характер сварного шва	Форма попечного сечения		Условное обозначение сварного соединения
			сварного шва	стрижек	
Односторонний замковый	Со скосом кромок	Стыковое		AФо МФ	8,0—30,0 C20
Двусторонний				AФк; МФк	14,0—30,0 C21
С криволинейным скосом кромок				AФш; МФш	5,0—14,0 C33
Односторонний				AФо	16,0—60,0 C34

С. 6 ГОСТ 8713-79

Продуктивные модели. I










Тип соединения	Форма полотна кромок	Характер стыка	Форма полупрочного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			Полутовесленных кромок	сварного шва			
Стыковое	С криволинейным скосом кромок	Односторонний замковый			AФо	16,0—50,0	C35
		Двусторонний			AФк	24,0—160,0	C23
	С ломанным скосом кромок	Односторонний			AФф	20,0—60,0	C36
		Односторонний замковый			AФо	16,0—60,0	C37
	С двумя симметричными скосами кромок	Односторонний замковый			AФ; МФ	18,0—60,0	C25
		Двусторонний			AФк	24,0—60,0	C25

Продолжение табл. I








Тип соединения	Форма подготавливаемых кромок	Характер стыкового шва	Форма попечного сечения		Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	
С двухмя симметричными скосами кромок				AФр	18,0—60,0 C38
С двумя несимметричными скосами кромок				AФш МФр	16,0—60,0 C39
С двумя симметричными криволинейными скосами кромок		Стыковое		AФ	50,0—160,0 C26
С двухмя несимметричными криволинейными скосами кромок				AФш	24,0—130,0 C40
С отборточной одной однородной кромки		Односторонний			24,0—60,0 C41
Угловое				AФ; МФ	1,5—3,0 У1

С. 8 ГОСТ 8713—79

Продолжение табл. I

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условные обозначения спаренного соединения
			полученных при готовлении кромок	сварного шва		
Угловое	Без скосов	Двусторонний			8,0—20,0	У7
						
	Со скосом одной кромки				20,0—40,0	У3
	С двумя несимметричными скосами одной кромки					
						
	Односторонний				АФ; МФ	T1
Тавровое	Без скосов	Двусторонний				
					АФ; МФ	T3
					АФ; МФ	T3

Продолжение табл. I

Тип соединения	Форма подготавливаемых кромок	Характер сварного шва	Форма попечного сечения		Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	
Со скосом одной кромки		Двусторонний			AФп; МФп 8,0—30,0 T7
					AФп 16,0—30,0 T2
С криволинейным скосом одной кромки		Тавровое			AФ; МФ 16,0—40,0 T8
					AФп; МФп 20,0—40,0 T4

**С. 10 ГОСТ 8713-79**

*Продолжение табл. 1*

Тип соединения	Форма пологотолстенных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			сварного шва	с заготовленных кромок			
Тавровое	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки	Двусторонний			AФ	30,0—60,0	T5
					AФ, МФ	1,0—20,0	H1
Наклоненное	Без скосов	Односторонний			AФ, МФ	1,0—20,0	H2
		Двусторонний					

(Измененная редакция, Изд. № 2, 3).

4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—52, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачеркнуты.

Таблица 2

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		<i>s</i>	<i>R</i>	<i>t</i>
	пологограных кромок	свариваемых деталей			
C1			<i>AФ, МФ</i>	1,5—3,0	<i>S=1,5s</i>

\* Размер для спайков.

Таблица 3

Размеры, мм

Условное обозначение спарного соединения	Конструктивные элементы			Способ сварки	$s = \delta_1$	Номин.	През. откл.	$\epsilon$ , не более	Номин.	$\bar{\epsilon}$
	сварного шва				$b$					
C47	Полиголовистые кромки с выравниваемыми деталями		$\alpha \geq 0,7\delta$	АФ; МФ	2 Св. 2 до 3 Св. 3 до 4 0 Св. 4 до 5 Св. 5 до 6 Св. 6 до 8 Св. 8 до 10 Св. 10 до 12	+0,3 +0,5 +0,8 0 +1,0 +1,0 14 16 19 21	+0,3 +0,5 +0,8 0 +1,0 +1,0 2,0 2,0 1,5 1,5	8,5 10 12 14 16 19 21	1,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0	$\pm 1,0$ $-1,5$ $+1,0$ $-1,5$ $+1,0$ $-1,5$ $\pm 1,0$ $-2,0$

Приимечание. Способ сварки МФ для  $s < 3$  мм применять не рекомендуется.

Таблица 4

Размеры, мм

Услов- ное обозна- чение сварного соедин- ения	Конструктивные элементы			Способ сварки	$s = \delta_1$	Номин.	През. откл.	$\epsilon$ , не более	Номин.	$\bar{\epsilon}$
	сварного шва				$b$					
C4	Полиголовистые кромки		$\alpha \geq 0,7\delta$	АФФ	2 Св. 2 до 3 Св. 3 до 4 Св. 4 до 5 Св. 5 до 6 Св. 6 до 7 Св. 7 до 10	0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0	+1,0 +1,0 -1,5 +1,0 +1,0 +1,0	12 16 21 21 26	1,0 1,5 2,0 2,0 2,0	$\pm 1,0$ $+1,0$ $-1,5$ $+1,0$ $-2,0$

Приимечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок. Значение  $\epsilon$  должно быть от 4 мм до 0,5s.

**С. 12 ГОСТ 8713-79**

Таблица 5

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы	$\delta = \delta_1$	Способ сварки	$b$	$\varepsilon$ , не более		$\delta = \delta_1$
					Номин.	Пред. откл.	
C4	пологого вленных кромок свариваемых листов	сварного шва	АФМ	3	1,0	+0,5	14
				4	1,5	+1,0	16
			Св. 4 до 5	1,5			
			Св. 5 до 6		+1,0		
			Св. 6 до 7	2,0			
			Св. 7 до 10				
			Св. 10 до 12	4,0			
					26	+1,0	2,0
						-2,0	
					28		

**Приимчанин  $\varepsilon$ .** Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок. Значение  $\varepsilon$  должно быть от 4 мм до  $0,5\varepsilon_e$ .



Таблица 6

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы	$\delta = \delta_1$	Способ сварки	$b$	$\varepsilon$ , не более		$\delta = \delta_1$
					Номин.	Пред. откл.	
C4	пологого вленных кромок свариваемых листов	сварного шва	АФП	5-6	12	+4	12
				7-10	14		14
			12-14		26		28
			16-18	16	4	+2	
			20		36	5	1,5
							+1,5
					38	6	-1,0
							2,0
							+1,5

**Приимчанин  $\varepsilon$ .** Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок.

Таблица 7



## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва	Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Пред. откл.	$b$	$\delta$ , не более	Номин.	Пред. откл.
						$m$ , не менее			
C5		AФ; МФО	2	1,5	$\pm 1,0$	15	12	1,5	$\pm 1,0$
		Св. 2 до 3				17			
		Св. 3 до 4	2,0			20			
		Св. 4 до 5				21	2,0	$+1,0$	$-1,5$
		Св. 5 до 6				25			
		Св. 6 до 7	3,0		$\pm 1,5$		26		
		Св. 7 до 8					30		
		Св. 8 до 10	4,0						
		Св. 10 до 12	5,0						

Примечание. Способ сварки МФ для  $s > 6$  мм применять не рекомендуется. Толщина покрышки должна быть не менее 0,25s, но не менее 1,5 мм.

Таблица 8

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы сварного шва	Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	Пред. откл.	$b$	$\delta$ , не более	Номин.	Пред. откл.
						$m$			
C7		АФ; МФ	2		$+0,3$	8,5	1,5	$\pm 1,0$	
		Св. 2 до 3			$+0,5$	10			
		Св. 3 до 4			$+0,8$	12			
		Св. 4 до 5	0			14	2,0	$+1,0$	$-1,5$
		Св. 5 до 6				19			
		Св. 6 до 9			$+1,0$				
		Св. 9 до 14				23	3,0	$+1,5$	$-2,0$
		Св. 14 до 20				28			$\pm 2,0$

Примечание. Способ сварки МФ для  $s > 6$  мм применять не рекомендуется.

С. 14 ГОСТ 8713-79

Таблица 9

Условное обозначение способа сварки и соединения	Конструктивные элементы		$\delta$	$e$ , не более	$e$ , не более	$\bar{g}$
	Способ сварки	$s = s_1$				
C7	АФиМФИИ	2	0,5	+0,5	8,5	1,5 ±1,0
	Св. 2 до 3	1,0	±1,0	10	8	
	Св. 3 до 4		12			
	Св. 4 до 5		14	10	2,0	+1,0 -1,5
	Св. 5 до 7	1,5	+1,0 -1,5	16	12	
	Св. 7 до 12	2,0	+1,0 -2,0	19	14	3,0 +1,0 -2,0

Причечанн. Способ сварки МФШ для толщин  $3 \text{ мм} \geq s \geq 6 \text{ мм}$  применять не рекомендуется.

Таблица 10

Условное обозначение способа сварки и соединения	Конструктивные элементы		$\delta$	Предел откл.	$e$ , не более	$\bar{g}$
	Способ сварки	$s = s_1$				
C29	АФФ	2	0	+1	8,5	1,5 ±1,0
	Св. 2 до 3	1		10		
	Св. 3 до 5		12			+1,0 -1,5
	Св. 5 до 6		19	2,0		
	Св. 6 до 9					
	Св. 9 до 10	2		24		+1,0 -2,0
	Св. 10 до 14					
	Св. 14 до 16			26	2,5	
	Св. 16 до 22	4	+1 -2	34		+2,0

Продолжение табл. 10

Условное обозначение свариваемых соединений	Конструктивные элементы	Способ сварки	$s = s_1$	$\delta$		$\varepsilon$ , не более	Номин.	Предел откл.
				$b$	$\delta$			
C29	Пологовинные кромки свариваемых деталей	АФФ	Св. 22 до 26	5	+1 -2	40	3,0	+2,0 -2,5
			Св. 26 до 30	6	+2 -1	42		+2,0 -3,0
			От 6 до 9	3	$\pm 1$	22		
		АФФ*	Св. 9 до 16	4		26	2,5	$\pm 1,5$
			Св. 16 до 24	5	$\pm 1,5$	34		
			Св. 24 до 32	6		40	3	$\pm 2$

\* Перед сваркой первого шва зазор на 1/3 толщины основного металла необходимо заполнить флюсом, а затем на оставшемся 2/3 — крупкой из электролной проволоки, фланшами или другим гранулированным металлом.

Таблица 11

Условное обозначение свариваемых соединений	Конструктивные элементы	Способ сварки	$\delta = \delta_1$	$\delta$		$\varepsilon_1$ , не более	$f$
				$b$	$\delta$		
C30	по подготовленных кромок свариваемых деталей	АФФ	От 16 до 22	8	$\pm 1$	9	18

**С. 16 ГОСТ 8713-79**

Таблица 12

Условное означение спарного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$\delta = \delta_1$	$\varepsilon$	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
	полуточечных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C9		АФФ, АФМ	От 8 до 9	18	±3			1,5	±1,0
		Св. 9 до 10	20						
		Св. 10 до 14	22	+4		2,0		+1,0 -1,5	
		Св. 14 до 20	24			2,5		+1,0 -2,0	

Причина. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1s при полном проплавлении кромок.

Таблица 13

Условное означение спарного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$\delta = \delta_1$	$\delta$ , не менее	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
	полуточечных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C10		АФО, МФО	Св. 8 до 10	2	±1,0	3	25	22	2,0 -1,5
		Св. 10 до 12							
		Св. 12 до 14	3			4			
		Св. 14 до 16							
		Св. 16 до 18	4	±1,5			24		+1,0 -2,0
		Св. 18 до 20					30		2,5
		Св. 20 до 24	5			6	26		+1,5 -2,0
		Св. 24 до 30				40	30		

Таблица 14

P a t M e p h, MM

Условие обозначения	Конструктивные элементы		$\delta$	$\delta$	$e$	$g$
	Способ сварки	Сварного шва				
Полготвленных кромок свариваемых деталей			8	2	$\pm 1,0$	18
	Св. 8 до 10			20		
	АФО		22			2,0
	Св. 10 до 12					$+1,0$
	Св. 12 до 14	3				$-1,5$
	Св. 14 до 16		$\pm 1,5$			
	Св. 16 до 20	4				
	Св. 20 до 24					$+1,0$
	Св. 24 до 30	5				$-2,0$
						$+1,5$
						$-2,0$

Таблица 15

Page 3 Mephi MM

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы	$\delta = \delta_1$		$\delta$	
		Способ сварки	Номин.	Пред. откл.	Номин.
Пологоплавкие кромки скрываемых деталей	сварного шва	АФ	14	18	$\pm 3$
C12		Св. 14 до 16		2,0	$+1,0$ $-1,5$
		Св. 16 до 20		2,5	$+1,0$ $-2,0$

ГОСТ 8713-79 С. 17

С. 18 ГОСТ 8713-79

Таблица 16

Условные обозначение-ние сварно-го соедине-ния	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	Способ сварки	$\varepsilon$	$\bar{\varepsilon}$	
	полотонесущих кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C31			16	AФФ	19	$\pm 2$	$+1,0$ $-2,0$
			Св. 16 до 20		20		
			Св. 20 до 25		22		
			Св. 25 до 30		23	$\pm 3$	
			Св. 30 до 35		25		
			Св. 35 до 40		26		
			Св. 40 до 45		28	$\pm 4$	
			Св. 45 до 50		30		
							$+1,5$ $-2,0$

Таблица 17

Условные обозначение-ние сварно-го соедине-ния	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	Способ сварки	$\varepsilon$	$\bar{\varepsilon}$	
	полотонесущих кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C32			16	AФФ	19	$\pm 3$	$+1,0$ $-2,0$
			Св. 16 до 20		20		
			Св. 20 до 25		21		
			Св. 25 до 30		22		
			Св. 30 до 35		23		
			Св. 35 до 40		24		
			Св. 40 до 45		25	$\pm 4$	
			Св. 45 до 50		26		
							$+1,5$ $-2,0$

Таблица 18

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	$\varepsilon^*$	Номин.	Предел. откл.
	Пологоточенных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C15			От 20 до 24 Св. 24 до 28 Св. 28 до 30	22 26 30	$\pm 3$ $\pm 4$	

Таблица 19

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	$\varepsilon^*$	Номин.	Предел. откл.
	Пологоточенных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C18			От 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14 Св. 14 до 20 Св. 20 до 24	18 20 22 24 26	$\pm 3$ $\pm 4$ $\pm 4$ $\pm 5$	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$

**С. 20 ГОСТ 8713-79**

Таблица 20

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$\delta = \delta_1$	$\varepsilon$	$\xi$
	полотояденных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C18			AФМ	От 12 до 14 Св. 14 до 20 Св. 20 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30	22 24 26 30	±4 3 4 5

Таблица 21

Условное обозначение свариваемых деталей	Конструктивные элементы		Способ сварки	$\delta = \delta_1$	$\delta$ , не менее	$\varepsilon$	$\xi$	
	полотояденных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C19			AФО; МФО	Св. 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14 Св. 14 до 16 Св. 16 до 18 Св. 18 до 20 Св. 20 до 22 Св. 22 до 24 Св. 24 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30	2 1,0 1,5 2,0 2,0 4 4 4 5 6 6 5 5 50	3 30 20 23 4 4 40 32 34 36 38 40	16 17 18 20 24 28 30 32 34 36 38 40	1,5 ± 3 1,0 2,0 2,3 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

Таблица 22





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s$	Номин.	$\delta$	$e$
	пологокромочный кромок с криволинейной волнистостью	сварного шва					
C20			АФо	8	2	$\pm 1,0$	16
				Св. 8 до 9		17	
				Св. 9 до 10		18	$\pm 3$
				Св. 10 до 12		20	
				Св. 12 до 14		23	
				Св. 14 до 16	3	24	
				Св. 16 до 18	4	28	
				Св. 18 до 20		30	
				Св. 20 до 22		32	
				Св. 22 до 24		34	

Таблица 23

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	Номин.	$\delta$	$e$
	пологокромочный кромок с криволинейной волнистостью	сварного шва					
C21			АФо; МФ	От 14 до 16	18	$\pm 3$	2,0
				Св. 16 до 20	22		$+1,0$ $-1,5$
				Св. 20 до 24	24	$\pm 4$	$2,5$ $+1,0$ $-2,0$
				Св. 24 до 30	30		3,0

П р и м е ч а н и е. При способе сварки МФ притупление  $e = 3 \pm 1$  мм.

С. 22 ГОСТ 8713-79

Таблица 24

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	$\delta'$	$\varepsilon$	$\delta$	
	Полотоящих кромок сварных металлов	Сварного шва					
C21	$30 \pm 3^\circ$		14	20	$\pm 4$	2,0	$+1,0$ $-1,5$
			AФк МФк	Св. 14 до 16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 30	25 30 37	$\pm 5$ $\pm 6$ $\pm 7$	$+1,0$ $-2,0$

Таблица 25

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	$\delta'$	$\varepsilon$	$\delta$	
	Полотоящих кромок сварных металлов	Сварного шва					
C21	$30 \pm 3^\circ$		От 5 до 7	3	$\pm 3$	17	$\pm 1,0$
			AФп МФп	Св. 7 до 8 Св. 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14	4 5 5 8	$\pm 4$	$\pm 1,0$
						14	$+1,0$ $-1,5$
						16	$+1,0$ $-1,5$

Таблица 26

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	$\delta'$	$\varepsilon$	$\delta$
	Полотоящих кромок свариваемых металлов	Сварного шва				
C33	$30 \pm 3^\circ$		Способ сварки	Св. 14 до 18	22	AФп
				Св. 18 до 24	24	
				Св. 24 до 30	30	

Таблица 27

## Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы полированных кромок свариваемых деталей	Сварного шва		$\delta = \delta_1$	Номин.	Пред. откл.	$R$	$a,$ $\pm 1$
		$\delta$	$\varepsilon$					
C34	АФ0	16	23	$\delta = \delta_1$	Номин.	Пред. откл.	$R$	$a,$ $\pm 1$
		Св. 16 до 20	25					
		Св. 20 до 25	28					
		Св. 25 до 30	31					
		Св. 30 до 35	33					
		Св. 35 до 40	36					
		Св. 40 до 45	38					
		Св. 45 до 50	41					
		Св. 50 до 55	44					
		Св. 55 до 60	46					







Таблица 28



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы полированных кромок свариваемых деталей	Сварного шва		$\delta$	Номин.	Пред. откл.	$R$	$a,$ $\pm 2$
		$\delta$	$\varepsilon$					
C35	АФ0	16	23	$\delta = \delta_1$	Номин.	Пред. откл.	$R$	$a,$ $\pm 1$
		Св. 16 до 20	25					
		Св. 20 до 25	27					
		Св. 25 до 30	30					
		Св. 30 до 35	31					
		Св. 35 до 40	34					
		Св. 40 до 45	36					
		Св. 45 до 50	38					



С. 24 ГОСТ 8713-79

Таблица 29

Условие обозначение спарного соединения	Конструктивные элементы сварного шва	Размеры, мм							
		Способ спарки	$\delta = \delta_1$	$\delta \pm 1$	$R$ $\pm 1$	$\theta_1$ $\pm 4$	Номин. пред откл.	$\theta_1$ $\pm 4$	Номин. пред откл.
ПОЛОГОНАЛЬНЫЕ КРОМОК СВАРIVАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ОСЕНЬЮ	C23	24			24				
		Св. 24 до 26			25				
		Св. 26 до 28			26				
		Св. 28 до 30	6	6	27	$\pm 4$			
		Св. 30 до 32			28				
		Св. 32 до 34			29				
		Св. 34 до 36			30				
		Св. 36 до 38			31				
		Св. 38 до 40			32				
		Св. 40 до 42			33				
		Св. 42 до 45			34				
		АФК	Св. 45 до 48		36	$\pm 5$			
			Св. 48 до 50		37				
			Св. 50 до 55	8	39				
			Св. 55 до 60		45				
			Св. 60 до 65	8	47				
			Св. 65 до 70						
			Св. 70 до 80						
			Св. 80 до 90						
			Св. 90 до 100						
			Св. 100 до 110						
			Св. 110 до 115						
			Св. 115 до 120						
			Св. 120 до 125	10	64	$\pm 10$			
			Св. 125 до 130						
			Св. 130 до 140						
			Св. 140 до 150						
			Св. 150 до 160						



C23

Таблица 30

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Размер $b_0$ , мм
	Пологие кромки сварного шва	Способ сварки	
C36		AФФ	20 Св. 20 до 22 Св. 22 до 24 Св. 24 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30 Св. 30 до 32 Св. 32 до 34 Св. 34 до 36 Св. 36 до 38 Св. 38 до 40 Св. 40 до 42 Св. 42 до 45 Св. 45 до 48 Св. 48 до 50 Св. 50 до 55 Св. 55 до 60
		$\delta = \delta_1$	30 Номин. Пред. откл.
			31 ± 2
			32
			33
			+1,0
			-2,0
			2,5
			+1,5
			-2,0
			49

Таблица 31

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Размер $b_0$ , мм
	Пологие кромки сварного шва	Способ сварки	
C37		AФФ	16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 25 Св. 25 до 30 Св. 30 до 35 Св. 35 до 40 Св. 40 до 45 Св. 45 до 50 Св. 50 до 55 Св. 55 до 60
		$\delta$	28 Номин. Пред. откл.
			30 ± 2
			31
			34
			36
			38
			41
			43
			45
			47

С. 26 ГОСТ 8713-79

Таблица 32

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	Способ сварки	$\delta$	$\varepsilon$	$\bar{\varepsilon}$	$\alpha_c^{\circ}$
	Полупогруженных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C25			От 18 до 25 Св. 25 до 38 Св. 38 до 48 Св. 48 до 54 Св. 54 до 60	AФ; МФ	24 28 32 36 39	± 4 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	+1,0 +1,5 +1,0 +1,5 +1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Приимечание. При способе сварки МФ притупление  $\varepsilon = 3 \pm 1$  мм.

Таблица 33

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	Способ сварки	$\delta$	$\varepsilon$	$\bar{\varepsilon}$	$\alpha_c^{\circ}$
	Полупогруженных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C25			От 24 до 28 Св. 28 до 38 Св. 38 до 48 Св. 48 до 54 Св. 54 до 60	AФк	24 29 33 36	± 4 ± 5 ± 5 ± 5	2,5 2,5 2,5 2,5	+1,0 +1,5 +1,0 +1,5 +1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Таблица 34

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$\delta = \delta_1$	$\varepsilon$
	Полупогруженных кромок свариваемых деталей	сварного шва		
C38			АФк	От 18 до 25 Св. 25 до 40 Св. 40 до 50 Св. 50 до 60

Таблица 35

Размеры, мм

Условное обозна- чение свар- ного сочин- ения	Конструктивные элементы		Способ стычки	$\delta = \delta_1$	$h$ $\pm 1$	Номин. Пред- откл.	$\varepsilon_1$ $\pm 2$	Номин. Пред. откл.	$\delta$	$\alpha^{\circ}$
	сварного шва	шов								
C39			АФи; МФШ	От 16 до 20 Св. 20 до 26 Св. 26 до 32 Св. 32 до 36 Св. 36 до 38 Св. 38 до 44 Св. 44 до 50 Св. 50 до 56 Св. 56 до 60	8 22 9 26 28 34 10 40 45 50	18 22 26 28 34 40 45 50	± 3 ± 4 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5	16 17 19 20	± 1,0 — — — — — + 1,5 — —	25 2,5 2,5 22 22 20

Таблица 36

Размеры, мм

Условное обозна- чение свар- ного сочин- ения	Конструктивные элементы		Способ стычки	$\delta = \delta_1$	Номин. Пред. откл.	$\varepsilon$	$\delta$	$\alpha^{\circ}$ $\pm 2$	$R$ $\pm 1$
	конструктивных элементов стыка	сварного шва							
C26			АФ	50 Св. 50 до 55 Св. 55 до 60 Св. 60 до 65 Св. 65 до 70 Св. 70 до 80 Св. 80 до 90 Св. 90 до 100	27 28 29 31 32 34 36 38	± 3 — — + 4 — — — —	+ 1,0 — — — — — — —	12 6	

С. 28 ГОСТ 8713-79

Размеры, мм

Условное обозначение спарки	Конструктивные элементы		Способ спарки	$\delta = 5_1$	$R$ $+1$	$\varepsilon$	Номин.	Предел откл.	$\xi$	$\alpha_1^*$ $+2^{\circ}$
	Полированных кромок сварного шва	Свариваемых деталей								
C40			АФШ	От 24 до 28	25	$\pm 5$	Номин.	Предел откл.	12	
				Св. 28 до 36	6	$\pm 6$				$+1,0$ $-2,0$
				Св. 36 до 40	31					
				Св. 40 до 42						
				Св. 42 до 55	36	$\pm 7$	2,5			
				Св. 55 до 65	8	$\pm 9$				
				Св. 65 до 80	50	$\pm 9$				
				Св. 80 до 100	58					
				Св. 100 до 110	61	$\pm 10$				
				Св. 110 до 115	63					
				Св. 115 до 120	10	$\pm 10$	65			
				Св. 120 до 125	67					
				Св. 125 до 130	68	$\pm 11$				

Размеры, мм

Условное обозначение спарки	Конструктивные элементы		Способ спарки	$\delta = 5_1$	$\varepsilon$	Номин.	Предел откл.	$\xi$	Прел. откл.
	Полированных кромок свариваемых деталей	сварочного шва							
C41			АФШ	24	$\pm 3$	Номин.	Предел откл.	2,5	
				Св. 24 до 26	28				
				Св. 26 до 30	31				
				Св. 30 до 32	32				
				Св. 32 до 34	33				
				Св. 34 до 36	34				
				Св. 36 до 38	35	$\pm 4$			
				Св. 38 до 42	36				
				Св. 42 до 45	38				
				Св. 45 до 50	40				
				Св. 50 до 55	42	$\pm 5$			
				Св. 55 до 60	45				